


Grundvatten och energibrunnar



Teckenförklaring

- Tunnelkorridor
 - - - Inventeringsområde
- Brunnstyp**
- Energibrunn, fel i läge <100 m
 - ▲ Hushåll, fritidshus, fel i läge <-250 m
 - ▲ Hushåll, fritidshus, osäkert läge
 - ⊕ Annan användning, fel i läge <-250 m

Grundvatten finns i jordlagren och sprickor i berget. När en bergtunnel byggs kan grundvattennivåerna sjunka, vilket kan påverka energibrunnar, byggnader och andra konstruktioner.

Inventering av samtliga energibrunnar och byggnader inom

Nya Östbergatunnelns inventeringsområde pågår. Ett kontroll- och åtgärdsprogram tas fram för att säkerställa att skada från grundvattensänkning minimeras.

Fastighetsägare med energibrunnar som påverkas av tunnelbygget kommer att ersättas fullt ut för det.